



Mănuși protecție sudură ARGON

Descrierea produsului:

Mănuși cu cinci degete, confecționate prin coasere din piele de capră, cu manșetă lungă din șpalt bovină. Extremitatea mănușii îndoită și cusută.

Domeniu de utilizare:

Mănuși de protecție utilizate pentru sudarea și tăierea manuală a metalelor și pentru tehnicile conexe, inclusiv sudare cu arc, care protejează mâinile și încheietura mâinii împotriva proiecțiilor mici de metal topit, expunerii de scurtă durată la o flacără limitată, căldurii convective, căldurii de contact, radiațiilor UV emise de arc, precum și protecție împotriva agresiunilor mecanice: abraziune, tăiere, agățare și perforare.

Instrucțiuni de întreținere:

Curățarea se va face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată și periere. Nu se spală.

Instrucțiuni de depozitare:

Se păstrează în încăperi curate, la temperatură cuprinsă între 10°C și 25°C, ferite de razele soarelui precum și de alte surse de căldură.

Ambalare:

12 bucăți în pungi de polietilenă, 60 bucăți în cutii de carton.

Performanțe:

Nivel dexteritate: 4

EN 21420:2020

EN 12477:2001+A1:2005

EN 388:2016+A1:2018 - 3133X

Rezistență abraziune (maxim 4):	3
Rezistență tăiere print tranșare (maxim 5):	1
Rezistență sfâșiere (maxim 4):	3
Rezistență perforare (maxim 4):	3
Protecție tăiere / impact (X):	nespecificat / netestat

EN 407:2020 - 423X4X

Rezistență la inflamabilitate (maxim 4):	4
Rezistență la căldura de contact (maxim 4):	2
Rezistență la căldura convectivă (maxim 4):	3
Rezistență la căldura radiantă (maxim 4):	nespecificat/netestat
Rezistență la împrôscări mici de metal topit (maxim 4):	4
Rezistență la împrôscări mari de metal topit (maxim 4):	nespecificat /netestat

Pictograme, marcaje, simboluri:

EN388 - pictogramă risc mecanic

3133X - nivel de performanță

EN 407 - pictogramă protecție riscuri termice (căldură / foc)

423X4X - nivel de performanță

CE - marcaj de conformitate european

EN21420 - standard cerințe pentru mănuși de protecție

EN12477 - standard cerințe pentru mănuși de sudor

TIP A - recomandat pentru procedee de sudare care nu necesită dexteritate ridicată



TIP: A **CE**